

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO EL LIMARCITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Limarcito, aldea Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0058-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO.



Foto 2: VENTANA EN MAL ESTADO.



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL EN MAL ESTADO



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO



Foto 5: CERCO MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO




Foto 6: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NS PM

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO EL LIMARCITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Limarcito, aldea Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0058-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---