

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO EL LIMARCITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Limarcito, aldea Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0058-42	FECHA:	13/12/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO, REPARADO



Foto 2: VENTANA, REPARADO



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, REPARADO



Foto 4: CUNETETA DE CONCRETO, REPARADO



Foto 5: CERCO MURO PERIMETRAL, REPARADO



Foto 6: LOSA DE PATIO, REPARADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NS PM
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO EL LIMARCITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Limarcito, aldea Plan de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0058-42	FECHA:	13/12/2024





Foto1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS REPARADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

