

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA LAGUNA SECA TOBON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0060-42	FECHA:	6/12/24




Foto 1: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 3: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJES PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS



Foto 4: REPARACION Y MANTENIMIENTO A BARANDAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

claribel santiago G

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

