

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lano del Espino, Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0064-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTA



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: PISO



Foto 6: CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia EES Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Lano del Espino, Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0064-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 8: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 9: LOSA DE PATIO




Foto 10: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 11: SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lesvia EGS</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--