

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano del Espino, Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0064-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: PUERTA



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: PISO




Foto 6: CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lesu'a EES.</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano del Espino, Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0064-42	FECHA:	29/11/2024



Foto7: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 8: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 9: LOSA DE PATIO



Foto 10: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 11: SUSTITUCION DE AREA DE COCINA




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lesvia EES.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--