

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA, EL PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0067-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Muro Perimetral en proceso



Foto 2: Muro perimetral con un avance de 60%



Foto 3: Losa en proceso



Foto 4: Losa en el patio con 50% de avance

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--