

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	☐	DURANTE	☒	POSTERIOR	☐
-------------------------------------	--------	--------------------------	---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Coral, Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0069-42	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Cerco o muro perimetral en construcción.



Foto 2: Sustitución de losa de patio.



Foto 3: Construcción de muro de contención.




FOTO 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

