

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Coral, Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0069-42	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Cerco o muro perimetral finalizado.




Foto 2: Losa de patio finalizada.




Foto 3: Muro de contención finalizado.




FOTO 4: fachada actual de la escuela.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

