

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Zarca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0075-45	FECHA:	20/6/2024




Foto1: Sistema eléctrico reparado.



Foto 2: Puertas de baños reparadas.



Foto 3: Vidrios instalados.



Foto 4: Pintura en paredes interior y exterior.



Foto 5: Baños ampliados.






Foto 6: Contrapiso reparado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	