

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO PINULA                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA CANDELARIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0083-43 | FECHA:                         | 7/03/2024                              |



Foto1: Reparación de Pintura interior y exterior, sistema eléctrico, cuneta de concreto.



FOTO 2: Reparación de losa de patio.



Foto3: Reparación de piso y sistema eléctrico



Foto4: Reparación de muros de cocina



Foto: 5 Reparación de lavamanos, sistema de drenaje y agua potable.



Foto: 6 Mantenimiento de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Hernandez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

