

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0083-43	FECHA:	24/05/2024



Foto1: Reparación de Pintura interior y exterior, sistema eléctrico, cuneta de concreto.



FOTO 2: Reparación de losa de patio.



Foto3: Reparación de piso y sistema eléctrico



Foto4: Reparación de muros de cocina



Foto: 5 Reparación de lavamanos, sistema de drenaje y agua potable.



Foto: 6 Mantenimiento de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nolberto Hernandez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

