

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0083-43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Reparació de Pintura interior y exterior, sistema electrico, cuneta de concreto.



FOTO 2: Reparación de losa de patio.



Foto3: Reparación de piso y sistema electrico



Foto4: Reparación de muros de cocina



Foto: 5 Reparación de lavamanos, sistema de drenaje y agua potable.



Foto: 6 Mantenimiento de deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Nolberto Hernandez Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

