

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Samurra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Samurra, Aldea San José La Sierra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0044-43	FECHA:	9/10/2024



Foto 1: Remoción de techo.



Foto 2: Limpieza de paredes.



Foto 3: Colocación de lámina



Foto 4: Fundición de losa



Foto 5: Proceso de pintura en paredes



Foto 6: Reparación de plancha y estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--