

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Samurra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Samurra, Aldea San José La Sierra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0044-43	FECHA:	9/10/2024



Foto1: Pintura de pared



Foto 2: Losa reparada



Foto 3: Estufa reparada



Foto 4: Plancha reparada





Foto 5: Lámina y estructura de techo reparada



Foto 6: Ventana y puerta reparada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

