

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0112-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: En proceso cubierta de lámina



Foto 2: En proceso estructura de techo



Foto 3: En proceso impermeabilización de techo




Foto 4: En proceso colocación piso de granito



Foto 5: En proceso reparación Red de drenaje



Foto 6: En proceso reparación de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0112-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: En proceso losa de patio



Foto 8: Reparando el Sistema electrico



Foto 9: Reparación de sistema electrico fuerza

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público