

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0112-43	FECHA:	10/10/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: impermeabilización de techo



Foto 4: Piso de granito



Foto 5: Reparación Red de drenaje




Foto 6: Reparación de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0112-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: Losa de patio



Foto 8: Reparación de Sistema electrico



Foto 9: Sistema electrico fuerza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---