

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0117-43	FECHA:	13/02/2024



Foto1: paredes en mal estado



FOTO 2: necesidad de reparación de puertas



Foto3: inodoros en pesimas condiciones



Foto4: requiere pintura





Foto: 5 pared requiere reparación



Foto: 6 sistema electrico es necesario remplazarlo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR
Firma y Sello del Presidente de la OPE

 ESCUELA EL DURAZNO
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico