

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa        | MUNICIPIO:                     | San Pedro Pinula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Durazno |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0117-43 | FECHA:                         | 19 - 06 - 2024   |



Foto1: Circulacion del establecimiento finalizada



Foto 2: Reparacion de puertas finalizada



Foto 3: Reparacion de baños en proceso



Foto 4: Proceso de fosa



Foto 5: Reparacion de sistema electrico finalizado



Foto 6: Cambio de techo de lamina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
SAN PEDRO PINULA, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Aldea EL DURAZNO  
San Pedro Pinula  
JALAPA