



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CUAJILOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0122-43	FECHA:	07/03/2024



Foto1: Reparación de estructura de techo



FOTO 2: Sustitución de techo



Foto3: Cambio de techo




Foto4: Reparación de estructura y techo




Foto 5 Reparación y mantenimiento de fosa séptica



Foto 6 Mejoramiento de drenaje de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---