

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cuajilote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0122-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Desmontaje de techo.



Foto 2: Demolición de Fosa Séptica en mal estado.



Foto 3: Recepción de costaneras y láminas para la sustitución de techo.




Foto 4: Colocación de nueva estructura metálica.





Foto 5: Preparación de terreno para reparación de Fosa Séptica.



Foto 6: Colocación de nueva cubierta de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Odra Ninet Brán Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Luis Alberto Orellana Portillo Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--