

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cuajilote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0122-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Estructura y cubierta de lámina reparada.



Foto 2: Estructura y cubierta de lámina reparada de los corredores del centro educativo.



Foto 3: Reparación de techo de modulo 1. Finalizada



Foto 4: Reparación de techo de modulo 2. Finalizada






Foto 5: Cubierta de lámina finalizada.



Foto 6: Fosa Séptica nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Odra Ninet Brán Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Luis Alberto Orellana Portillo Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---