



Ministerio de Educación
G u e r t e r o

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Las Agujitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Agujitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0125-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Cambio de duralita a lamina troquelada y costanera galvanizada



Foto 2: cambio de lamina acanalada a lamina troquelada



Foto 3: reparación de modulo de lavamanos y tinaco



Foto 4: reapaación, cambio de maya y colocación de lamina a puerton



Foto 5: reapaación sistema de agua y recuperación de modulo de sanitario



Foto 6: reparación de sistema de electricidad y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

