

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Maestrillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0127-43	FECHA:	15 de noviembre de 2,024



Foto 1: Cubierta de lamina en proceso



Foto 2: Mantenimiento de estructura metalica



Foto 3: Galera en proceso



Foto 4: Complemento de estructura en galera



Foto 5: Reposición de vidrios en proceso



Foto 6: Mantenimiento de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Griselda Neza Miguél</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Maestrillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0127-43	FECHA:	15 de noviembre de 2,024



Foto 7: Muro de contención de gradas en proceso



Foto 8: Cubierta de lamina para sanitarios en proceso



Foto 9: Mantenimiento de gradas en proceso




Foto 10: barandas de seguridad en proceso



Foto 11: Muro de contención en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Griselda Nájera Miguélez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

