

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0134-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Desmontaje y colocación de lámina.



Foto 2: Colocación de soporte a la estructura.



Foto 3: Colocación de puerta.



Foto 4: Colocación de ventana.



Foto 5: Colocación de vidrios.



Foto 6: Colocación de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angélica María Nolasco

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0134-43	FECHA:	10/12/2024



Foto7: Colocación de canales.



Foto 8: Colocación de bajadas de agua.



Foto 9: Repellando paredes.



Foto 10: Limpieza y colocación de repello tipo granceado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica maria N.L.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

