



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0134-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Lámina reparada.



Foto 2: Soporte de estructura agregado.



Foto 3: Puerta finalizada.



Foto 4: Ventana finalizada.



Foto 5: Vidrios finalizados.



Foto 6: Colocación de piso terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anagela maria M.L.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0134-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 7: Canales terminados.



Foto 8: Bajadas de agua finalizadas.



Foto 9: Paredes repelladas.



Foto 10: Repello tipo granceado terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angélica María Nolasco

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

