

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Cujito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cujito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0138-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de piso



Foto 5: Pintura en muros exterior



Foto 6: Reparación de red de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Mariela Esteban Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Karla Torres

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Cujito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Cujito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0138-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustitución losa de patio



Foto 2: Sustitución de area de cocina (estufa rural)

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Mariela Esteban Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

