

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Riscos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0140-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Levantado de pared y muro perimetral



Foto 2: Reparación e instalación de malla metálica en muro



Foto 3: tranajando la Cuneta de concreto



Foto 4: Trabajando el granciado por problemas de exceso de humedad



Foto 5: Sustitución de portón de tubo con lámina lisa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--