

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pitahayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0150-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 1: Muro perimetral en proceso de maya y Block.



Foto 2: Soldadura de tubos galvanizados para muro perimetral.



Foto 3: Repello y coloración de piso en área de cocina en proceso,



Foto 4: Reforzamiento muro perimetral que se encontraba dañado,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público