

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pitahayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0150-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto1: Mejoramiento de cocina



Foto 2: Muro de maya con tubo



Foto 3: Muroperimetral con maya y tubo galvanizado




Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

