



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS OLIVAS, ALDEA TOBON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS OLIVAS ALDEA TOBON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0152-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Reparación de base para piso



FOTO 2: Reparación de banqueta exterior de cocina



Reemplazo de puerta para baños



Foto4: Reparación de paredes de cocina





Foto: 5 Reparación de paredes en cocina.



Foto: 6 Reparación de mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---