

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Olivas El Tobón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0152-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Reparación paredes cosina



Foto 2: Reparacion de cosina



Foto 3: Reparacion de paredes



Foto 4: Reperacion de paredes baños





Foto 5: Reforzamiento de columnas baños



Foto 6: Fundicion de losa baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y sello del Director de la Escuela
--	--