

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0154-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Finalización de muro perimetral.



Foto 2: Proceso de finalización.



Foto 3: Ajustes de malla.



Foto 4: Segunda Parte de finalización.



Foto 5: Finalización de muro



Foto 6: En Proceso de colocación de malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

