

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Cruces, Aldea Carrizal Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0155-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Cambio de techo



Foto 2: Cambio de estructura de techo



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de Ventana



Foto 5: Fundición de piso



Foto 6: Reparación de áreas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Cruces, Aldea Carrizal Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0155-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Cambio de red de drenaje



Foto 2: Cambio de red de agua potable



Foto 3: Sustitución cableado eléctrico



Foto 4: Sustitución de pintura



Foto 5: Sustitución de pila y estufa rural



Foto 6: Sustitución de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CARRIZAL GRANDE
SAN PEDRO PINULA, JALISCO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CARRIZAL GRANDE
SAN PEDRO PINULA, JALISCO