

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Cruces, Aldea Carrizal Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0155-43	FECHA:	18/10/2024



Foto1: Techo reparado



Foto 2: Estructura de techo reparado



Foto 3: Puerta instalada



Foto 4: Colocación de ventana



Foto 5: Piso reparado



Foto 6: Baños reparados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Cruces, Aldea Carrizal Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0155-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Red de drenaje reparado



Foto 2: Red de agua potable reparado



Foto 3: Sistema electrico reparado



Foto 4: Pintura terminada



Foto 5: Colocación de pila y estufa rural reparado



Foto 6: Losa de patio reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--