

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO PINULA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA CEIBITA    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0687-43 | FECHA:                         | 07 DE MARZO DE 2024 |



Foto1: Se observo la cubierta de lamina con agujeros y estructura en mal estado



FOTO 2: Lamina en mal estado



Foto3: Losa de patio en mal estado



Foto4: losa de patio en mal estado



Foto: 5 sistema electrico en mal estado



Foto: 6 conexiones y cableado de energia electrica en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X *Domingo Gomez Agustin*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*EORM*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

