

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixt A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ceibita Aldea Carrizal Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0687-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: montaje de lamina



Foto 2: montaje de lamina aula



Foto 3: proceso fundición losa de patio



Foto 4: Fundición losa de patio



Foto 5: cambio de apagadores



Foto 6: proceso de instalación de energía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X <i>Dominga Gomez Agustín</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

