

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ceibita Aldea Carrizal Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-687-43	FECHA:	23/05/2024




Foto1: techo nuevo de aula y direcci



Foto 2: techo y estructura nueva de aula



Foto 3: Fiosa de patio terminada



Foto 4: losa de patio terminada



Foto 5: apagadores y tomacorriente nuevos




Foto 6: Flip On nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominga Gomez Agustin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

