

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARRIZAL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0966-42	FECHA:	7/03/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA



FOTO 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto3: REMOZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL



Foto4: FUNDICIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto: 5 REMOZAMIENTO DE PUERTAS



Foto: 6 REMOZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL CON MAYA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF *IRG 4*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público *[Firma]*

