

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIÉNAGA EL CACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0989-43	FECHA:	12/06/2024



Foto1: Reparación de áreas de cocina: puertas, ventanas, estufas, pilas, chimeneas, repello, piso, estructura, techo



FOTO 2: Reparación de sistema eléctrico




Foto3: Reparación de sanitarios y sus accesorios




Foto4: Reparación de muro perimetral





Foto: 5 Reparación de cerco perimetral



Foto: 6 Reparación de techo (baños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la BPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público