

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ciénaga el Cacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0989-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Reparación de cerco perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de baños y sus accesorios



Foto 4: Reparación de sisterna, (depósito de agua)



Foto 5: Reparación de área de cocina: estufas, chimelneas, pllas, puertas, ventanas, techo



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--