



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                      | MUNICIPIO:                     | San Pedro Pinula       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ciénaga el Cacao |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-09899-43              | FECHA:                         | 12/06/2024             |



Foto1: Reparación de área de cocina: puerta, ventana, estufas, pilas, chimineas repello estructura, techo



Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Reparació de sisterna, depósito de agua



Foto 4: Reparación de cerco perimetral



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación de Sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

