

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna Seca La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0991-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo.



Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Sustitución de ventana de aula.



Foto 5: Sustitución ventana de cocina.



Foto 6: Sustitución piso de granito en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la PPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALISCO	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea Laguna Seca La Cumbre
CÓDIGO DEL	21-02-0991-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Sustitución de Canales y bajadas de agua.



Foto 8: sustitución cuneta de concreto.



Foto 9: Reparación de Drenaje y red de agua (sustitución).



Foto 10: Sustitución cerco y muro perimetral.



Foto 11: Reparación Cocina.



Foto 12: Reparación de repello y cernido de paredes (Sustitución).

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales que utilicen el mismo formato de fotos.

--	--