



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna Seca La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0991-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo.



Foto 3: Sustrucción de puerta.



Foto 4: Sustrucción de ventana de aula.



Foto 5: Sustrucción ventana de cocina.



Foto 6: Sustrucción piso de granito en área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello de la Dirección Educativa Pública
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea Laguna Seca La Cumbre
CÓDIGO DEL	21-02-0991-43	FECHA:	6/11/2024



Foto 7: Sustrucción de Canales y bajadas de agua.



Foto 8: sustrucción cuneta de concreto.



Foto 9: Reparación de Drenaje y red de agua (sustrucción).



Foto 10: Sustrucción cerco y muro perimetral.




Foto 11: Reparación Cocina.



Foto 12: Reparación de repello y cernido de paredes (Sustrucción).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

		
--	---	--