



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0029-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 3: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITO DE AGUA



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES




Foto 5: PUERTAS




Foto 6: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

