



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Inicial CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0992-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: LOSA DE PATIO



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITO DE AGUA



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN

