

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1011-45	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Zanjero para sustitución de muro perimetral



Foto 2: Sustitución muro perimetral



Foto 3: Zanjero para muro de block con malla



Foto 4: Colocación de postes para muro de block con malla



Foto 5: Fundición de losa de patio



Foto 6: Instalación de ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nineth Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

