



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URILES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1106-42	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Instalación de lámina troquelada.



Foto 2: Cambiando la estructura del techo




Foto 3: Preparando las puertas para el mantenimiento



Foto 4: Los canales que se van a instalar



Foto 5: Pintando las paredes.




Foto 6: Cambiando la baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URILES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1106-42	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: Nuevo portón



Foto 8: Trabajando en el nuevo muro perimetral



Foto 9: Trabajando en la nueva losa del patio



Foto 10: Instalando la nueva cocina.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

