



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URILES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1106-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Nueva lámina ya instalada.



Foto 2: Estructura del techo nueva ya instalada.



Foto 3: Puertas ya remozadas.



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial ya instalados.



Foto 5: Paredes pintadas.



Foto 6: Nueva baranda ya instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URILES PINALÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1106-42	FECHA:	13/12/2024



Foto 7: Nuevo portón



Foto 8 : Nuevo muro perimetral



Foto 9: Losa de patio terminada.



Foto 10: Nueva cocina terminada.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

