



Ministerio de Educación

Guatemala, 14 de mayo de 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1108-42	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Instalacion de lámina



Foto 2: Instalación de estructura metálica



Foto 3: Instalacion de Puerta



Foto 4: Reparación de puertas



Foto 5: Construcción de concreto liso



Foto 6: cambio de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIE DE LA CUESTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1108-42	FECHA:	20/08/2024



Foto7: Instalación de Portón



Foto 8: Instalacion de red de agua Potable



Foto 9: Constucción de muro perimetral




Foto 10: Construcción de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público