

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 02 1109 42	FECHA:	29/11/2024.



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTONOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---